

# S.C. TEHNİK PROSPECT S.R.L.

Baia Mare, str. Vlad Tepes nr.2/66  
J 24/615/2009, CUI 25706932  
Tel. 0745327625; 0722656073  
Fax: 0262-293259



BM 7440 / 13.02.2023

## STUDIU GEOTEHNIC Pentru

### DEMOLARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE

**BENEFICIARI: DARABUS STEFAN VASILE, MUN. BAIA MARE  
STR. VASILE LUCACIU NR. 24 NR. CAD. 128912,  
JUD. MARAMURES**

#### LISTA DE SEMNATURI

INTOCMIT

geol. HERTA VALERIA



VERIFICAT

ing. MOODY MIHAI

BAIA MARE  
FEBRUARIE 2023

## **1.2. BORDEROU**

### **1. PIESE SCRISE**

- 1.1 Fila de cap și lista de semnături
- 1.2 Borderou
- 1.3 Memoriu
  - 1.3.1 Obiect
  - 1.3.2 Amplasament
  - 1.3.3 Consideratii geologice generale
  - 1.3.4 Lucrări de teren
  - 1.3.5 Date de proiectare
  - 1.3.6 Concluzii, mentiuni si recomandari



### **2. PIESE DESENATE**

- 2.1 Fișe de foraj
- 2.2 Fisa sintetica de foraj
- 2.3 Analize de laborator
- 2.4 Plan de situatie

### **1.3. MEMORIU**

#### **1.3.1. OBIECT**

Prezentul studiu geotehnic are ca obiect furnizarea datelor geotehnice necesare stabilirii condițiilor de fundare pentru obiectul :

#### **DEMOLARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE.**

#### **1.3.2. AMPLASAMENT**

Amplasamentul cercetat este materializat pe planul de situatie anexat ( vezi pl. 2.2 ) in Mun. Baia Mare str. Vasile Lucaciu nr. 24 nr. Cad. 128912, Jud. Maramures, beneficiar: DARABUS STEFAN VASILE.

#### **1.3.3. CONSIDERATII GEOLOGICE GENERALE**

Amplasamentul cercetat din punct de vedere geologic apartine bacinului baimarean care face parte dintr-un golf de sedimentare tertiara. Acest golf de sedimentare se dezvolta dinspre Marea Panonica si se insira intre cristalinul Carpatilor Orientali si cel al Muntilor Apuseni.

Sub actiunea agentilor externi rocile andezitice au fost alterate si erodate si s-au format depozite aluviale si deluviale, care fac trecerea la depozite de terase superioare ale raurilor.

Sedimentarul din depresiunea Baia Mare este reprezentat prin marne cenusii-vinete, argile marnoase si nisipuri cu orizonturi gresificate. Ca varsta aceste formatiuni aparțin pontianului. Deasupra acestui sedimentar apare pachetul de bolovansuri si pietrisuri cu interspatiile umplute cu nisip ( argile pe alocuri ) cu o grosime de 4-6 m.

Peste acest pachet aluvionar macro-granular urmeaza stratele de :

- argila prafosa
- argila grasa galben-cenusie slab nisipoasa, vartoasa sau plastica provenita din spalarea si depunerea materialului rezultat din alterarea masivelor andezitice

In ceea ce priveste hidrologia bacinului Baia Mare se poate mentiona ca panza de apa freatica este cantonata in formatiunile macro-granulare de terasa raurilor ( bolovansuri cu pietrisuri si nisipuri sau argila ). Este in legatura directa cu raurile, avand fluctuatii de nivel in functie de fluctuatiiile nivelului raurilor, care la randul ei depinde de regimul precipitatilor.

Apele de provenienta meteorica baltesc la suprafata sau se infiltreaza in umpluturile situate deasupra stratului de argila.

### **1.3.4. LUCRARI DE TEREN**

Pe amplasament s-au executat foraje geotehnice. Forajele s-au executat cu foreza manuala de 2" cu sapa si probele au fost recoltate cu sapa de recoltare si transportate la laborator in pungi speciale de polietilena. Lucrarile de teren s-au executat in 18.01.2023 iar probele au fost trimise la laborator in data de 19.01.2023, rezultatele au fost primite in 09.01.2023. Forajele execute sunt materializate pe planul de situatie anexat ( vezi pl. 2.2. ) si care prezinta urmatoarea coloana litologica:



#### **FORAJUL F 1**

0,00 --- 1,20	m	Umplutura din pamant cu aluviuni de rau
1,20 --- 2,00	m	Praf argilos <b>Proba nr. 1, ad. 1,50 m</b>
2,00 --- 5,00	m	Pietris cu nisip si bolovanis <b>Proba nr. 2, ad. 3,00 m</b>
5,00 --- 6,00	m	Marna cenusie N H = - 3,00 m

#### **FORAJUL F 2**

0,00 --- 0,90	m	Umplutura din pamant cu aluviuni de rau
0,90 --- 1,80	m	Praf argilos <b>Proba nr. 3, ad. 1,50 m</b>
1,80 --- 5,00	m	Pietris cu nisip si bolovanis <b>Proba nr. 4, ad. 3,00 m</b>
5,00 --- 6,00	m	Marna cenusie N H = - 3,00 m

**Stabilitatea generala si locala a amplasamentului este asigurata la data executarii lucrarilor de teren si nu sunt necesare lucrari de imbunatatire sau consolidare.**

### **1.3.5. LUCRARI DE LABORATOR**

Din forajele F 1 si F 2 s-au prelevat probe de teren, proba nr.1 ad 1,50 m, proba nr. 2 ad. 3,00 m, proba nr. 3 ad. 1,50 m si proba nr. 4 ad. 3,00. Probele au fost netulburate, care s-au analizat in laborator atestat de gradul 2: S.C. GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. CLUJ - NAPOCA str. 1 Decembrie nr. 114. Caracteristicile geotehnice sunt date in fisa sintetica.

### **1.3.6. DATE DE PROIECTARE**

1. Terenul bun de fundare îl constitue formatiunea de pietris cu nisip si bolovanis.
2. Calculul presiunii convenționale (  $p_{conv}$  )

Presiunea convențională  $\overline{p}_{conv}$  se determină luând în considerare valorile de bază  $\overline{p}_{conv}$  care corespund cu presiunile convenționale pentru fundații având lățimea tălpiei  $B = 1,0$  m și adâncimea de fundare  $Df = 2,0$  m față de nivelul terenului sistematizat.

Pentru alte lățimi ale tălpiei sau alte adâncimi de fundare presiunea convențională se calculează cu relația:

$$\overline{p}_{conv} = \overline{p}_{conv} + C_B + C_D \quad \text{kPa}$$

unde,  $C_B$  și  $C_D$  sunt corecțiile de lățime respectiv de adâncime în kPa

Valorile de bază  $\overline{p}_{conv}$  se iau din tabelul dat în NP 112 - 2014 în funcție de  $I_c$ ,  $I_p$ , și e.

Corecția de lățime pentru  $B < 5,0$  m se determină cu relația :

$C_B = \overline{p}_{conv} K_1 (B - 1,0)$  kPa, în care  $K_1$  este un coeficient, care pentru pământuri coeziive  $K_1 = 0,05$  iar pentru cele necoeziive  $K_1 = 0,10$

Pentru  $B > 5$  m corecția de lățime este :

$$C_B = 0,2 \overline{p}_{conv} \text{ pentru pământuri coeziive}$$

$$C_B = 0,4 \overline{p}_{conv} \text{ pentru pământuri necoeziive}$$

Corecția de adâncime se determină cu relația :

- Pentru  $Df < 2,0$  m

$$C_D = \overline{p}_{conv} \frac{Df - 2,0}{4} \quad \text{kPa}$$

- Pentru  $Df > 2,0$  m

$$C_D = K_2 \gamma (Df - 2,0) \quad \text{kPa}$$

în care :

$Df$  = adâncimea de fundare, în m

$K_2$  = coeficient în funcție de natura terenului 1,5

greutatea volumică de calcul a straturilor situate deasupra nivelului tălpiei fundației ( calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilor ) în KN/m<sup>3</sup>

Pentru formațiunea de pietris cu nisip și bolovanis  $\overline{p}_{conv} = 450$  kPa

- Pentru

$B = 0,60$ m	$C_B = 450 \times 0,1 (0,6 - 1,0) = - 18$ kPa
$Df = 2,00$ m	$C_D = 0$ kPa

$$\overline{p}_{conv} = 450 - 18 = 432 \text{ kPa}$$

- Pentru

$B = 0,80$ m	$C_B = 450 \times 0,1 (0,8 - 1,0) = - 9$ kPa
$Df = 2,00$ m	$C_D = 0$ kPa

$$\overline{p}_{conv} = 450 - 9 = 441 \text{ kPa}$$

- Pentru

B = 1,00 m	C <sub>B</sub> = 0 kPa
Df = 2,00 m	C <sub>D</sub> = 0 kPa

$$p \text{ conv} = 450 \text{ kPa}$$

- Pentru

B = 1,50 m	C <sub>B</sub> = 450 x 0,1 ( 1,5 - 1,0 ) = 22,5 kPa
Df = 2,00 m	C <sub>D</sub> = 0 kPa

$$p \text{ conv} = 450 + 22,5 = 472,5 \text{ kPa}$$

- Pentru

B = 2,00 m	C <sub>B</sub> = 450 x 0,1 ( 2,0 - 1,0 ) = 45 kPa
Df = 2,00 m	C <sub>D</sub> = 0 kPa

$$p \text{ conv} = 450 + 45 = 495 \text{ kPa}$$



- Pentru

B = 0,60 m	C <sub>B</sub> = 450 x 0,1 ( 0,6 - 1,0 ) = - 18 kPa
Df = 2,50 m	C <sub>D</sub> = 2,5 x 19,06 ( 2,5 - 2,0 ) = 24 kPa

$$p \text{ conv} = 450 - 18 + 24 = 456 \text{ kPa}$$

- Pentru

B = 0,80 m	C <sub>B</sub> = 450 x 0,1 ( 0,8 - 1,0 ) = - 9 kPa
Df = 2,50 m	C <sub>D</sub> = 2,5 x 19,06 ( 2,5 - 2,0 ) = 24 kPa

$$p \text{ conv} = 450 - 9 + 24 = 465 \text{ kPa}$$

- Pentru

B = 1,00 m	C <sub>B</sub> = 0 kPa
Df = 2,50 m	C <sub>D</sub> = 24 kPa

$$p \text{ conv} = 450 + 24 = 474 \text{ kPa}$$

- Pentru

B = 1,50 m	C <sub>B</sub> = 450 x 0,1 ( 1,5 - 1,0 ) = 22,5 kPa
Df = 2,50 m	C <sub>D</sub> = 24 kPa

$$p \text{ conv} = 450 + 22,5 + 24 = 496,5 \text{ kPa}$$

- Pentru

$B = 2,00 \text{ m}$	$C_B = 450 \times 0,1 (2,0 - 1,0) = 45 \text{ kPa}$
$D_f = 2,50 \text{ m}$	$C_D = 24 \text{ kPa}$

$$p_{\text{conv}} = 450 + 45 + 24 = 519 \text{ kPa}$$

3. Adâncimea de îngheț în zonă, conform STAS este de - 0,80 m de la cota terenului natural considerată în mod arbitrar 0,00 m

4. Din punct de vedere seismic amplasamentul se încadrează având  $a_g = 0,15g$  și  $T_c = 0,7$  sec

5. Amplasamentul se află într-un cartier al municipiului Baia Mare și este o zonă de locuit cu regim de înălțime de P + 2 E.

### **1.3.7. CONCLUZII, MENTIUNI SI RECOMANDARI**

1. Din punct de vedere geotehnic amplasamentul cercetat corespunde amplasarii obiectului proiectat.

2. Proiectantul constructor va alege adâncimea de fundare cat și latimea fundațiilor în astă fel încât  $P_{ef} < P_{conv}$ .

3. Adâncimile de fundare sunt date fata de cota terenului natural considerată în mod arbitrar 0,00 m. Se recomanda fundarea la adâncimea de minim 2,00 m pe formațiunea de pietris cu nisip și bolovanis cu urmărirea acestei formațiuni în toate sapaturile executate. În unele fundații formațiunea de pietris cu nisip și bolovanis apare la adâncimea de 1,80 m. Se va urmări apariția acestei formațiuni în toate fundațiile sapate.

4. Se recomanda prevedea de centuri armate în sistemul de fundare atât la partea inferioară cat și la partea superioară în cazul fundației prin fundații continue.

5. În jurul construcțiilor se vor prevedea drenuri de colectare a apelor de precipitații cu dirijare în afara amplasamentului, evitându-se patrunderea apei în terenul de fundare. Nivelul hidrostatic s-a interceptat la adâncimea de - 3,00 m dar în anotimpurile bogate în precipitații poate crește. Se recomanda prevederea de epuizamente în timpul sapaturilor.

6. La construcțiile cu subsol se recomanda izolatii hidrofuge orizontale și verticale.

7. Incadrarea în norme TS de la rocilor pentru sapaturi

- umplutura	----	f. tare	T 1 - 39
- praf argilos	----	tare	T 1 - 9
- pietris cu nisip și bolovanis	----	f. tare	T 1 - 40
- marna cenusie	----	dura	T 2 - 33

8. Taluze recomandate în rambleu și debleu:

- umplutura	----	1 : 1,50
- praf argilos	----	1 : 1,00
- pietris cu nisip și bolovanis	----	1 : 1,50
- marna cenusie	----	1 : 0,75

9. Amplasamentul se afla pe albia majora a raului Sasar pe plan orizontal si nu consideram ca sunt necesare fundatii speciale.

10. Conform indicativului N.P. 074 / 2014, amplasamentul se incadreaza astfel:

- Din punct de vedere al **riscului geotehnic**, conform tabelului A 3:

- conditii de teren	---- terenuri bune	- 2 puncte
- apa subterana	---- cu epuismente normale	- 2 puncte
<b>- clasificarea constructiei dupa categoria de importanta</b>		- 3 puncte
- vecinatati	---- fara risc	- 1 punct
- ag = 0,15g		- 2 punct



Total 10 puncte

- Din punct de vedere al **categoriei geotehnice**, conform tabelului A 4:
  - categoria geotehnica ---- **2 RISC GEOTEHNIC MODERAT**



11. Dupa terminarea sapaturilor pentru fundatii se va chama geotehnicianul pentru verificarea naturii terenului de fundare.

**VERIFICATOR**  
ing.MOODY MIHAI

**INTOCMIT**  
geolog HERTA VALERIA



## FISA FORAJULUI F 1

POZITIA STRATELOR			PROFILUL	DESCRIEREA ROCILOR	Incadrare	Nivel	Nr.
Cota m	Adanc m	Gros strat m	GEOLOGIC AL FORAJULUI		roci conf. Norme TS	apa	Proba
	0,5	1,2		Umplutura	f. tare		
	1,0						
	1,5	0,8		Praf argilos	tare		Proba 1
	2,0						
	2,5	3,0		Pietris cu nisip si bolovanis	f. tare		
	3,0						
	3,5						
	4,0						
	4,5						
	5,0						
	5,5	1,0		Marna cenusie	dura		
	6,0						
	6,5						
	7,0						
	7,5						
	8,0						
	8,5						
	9,0						
	9,5						



## FISA FORAJULUI F 2

POZITIA STRATELOR			PROFILUL	DESCREREA ROCILOR	Incadrare roci conf. Norme TS	Nivel apa	Nr. Proba
Cota m	Adanc m	Gros strat m	GEOLOGIC AL FORAJULUI				
	0,5	0,9		Umplutura	f. tare		
	1,0	0,9		Praf argilos	tare		
	1,5						Proba 3
	2,0	3,2		Pietris cu nisip si bolovanis	f. tare		
	2,5					nh=3,0	
	3,0						Proba 4
	3,5						
	4,0						
	4,5						
	5,0						
	5,5	1,0		Marna cenusie	dura		
	6,0						
	6,5						
	7,0						
	7,5						
	8,0						
	8,5						
	9,0						
	9,5						



FISA SINTETICA DE FORAJ F 1, DEMOLARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE, DARABUS STEFAN, BAIA MARE STR. V. LUCACIU NR. 24 NR. CAD. 128912, JUD. MARAMURES  
1390

ADANCIMEA	GROSIMEA	N.H. - APA SUBTERNA	DESCRIEREA STRATULUI	NUMAR PROBA	PROBA	GRANULOZITATE		DISTRIBUȚIE PROCENTUALĂ								OMPRESIBILITATE IN EDOMETRU LA FORfecare		rezistența						
						W	WL	Wp	Ip	Ic	Y	Ys	Yd	n	e	UL	M	ε	i	Φ	c			
m	m	m				m														kPa				
0,00	1,20		Umplutura																					
2,00	0,80		Praf argilos	1	1,50	19,61	62,78	17,61	0,00	0,00	29,39	46,53	18,71	27,82	0,62	20,40	26,68	15,76	40,81	0,69	120	8500	11	19
5,00	3,00	3,00	Pietris cu nisip si bolovanis	2	3,00	0,00	46,45	45,71	7,84	11,48						21,00	25,70	18,84			15000	26	0,00	
6,00	1,00		Marna cenuzie													24,80	26,10	24,18	6,40	6,84	30000	60	45	

FISA SINTETICA DE FORAJ F 2, DEMOLARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE, DARABUS STEFAN, BAIA MARE STR. V. LUCACIU NR. 24 NR. CAD. 128912, JUD. MARAMURES

ADANCIMEA	GROSIMEA	N.H. - APA SUBTERNA	DESCRIEREA STRATULUI	NUMAR PROBA	PROBA	GRANULOZITATE		DISTRIBUȚIE PROCENTUALĂ								OMPRESIBILITATE IN EDOMETRU LA FORfecare		rezistența						
						W	WL	Wp	Ip	Ic	Y	Ys	Yd	n	e	UL	M	ε	i	Φ	c			
m	m	m				m														kPa				
0,00	0,90		Umplutura																					
1,80	0,90		Praf argilos	3	1,50	13,28	67,21	19,51	0,00	0,00	31,26	51,05	23,06	27,99	0,71	18,35	26,68	13,98	47,52	0,91	100	8300	11	19
5,00	3,20	3,00	Pietris cu nisip si bolovanis	4	3,00	0,00	25,92	64,10	9,97	9,09						21,00	25,70	18,93			15000	26	0,00	
6,00	1,00		Marna cenuzie													24,80	26,10	24,18	6,40	6,84	30000	60	45	



S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L  
 LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII  
 str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca  
 nr. Aut . 3920/20.10.2022 emisa de I.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 82 Data 9 10 2023

Beneficiar:	DARABUS STEFAN VASILE
Amplasament:	str Vasile Lucaciu nr. 24 BM/MM
Foraj:	F1
Adancimea:	1.50 m
Nr proba:	pr1
Denumirea probelor:	praf argilos
Data prelevării probelor:	19 01 2023
Data receptiei probelor:	19 01 2023

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	STAS	Procedura
1	Umiditate naturala W (%)	29.39	1913/1-82	PTI-01.03
2	Greutate volumica aparenta $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	20.40	1913/3-76	PTI-01.05
3	Greutate specifica absoluta $\gamma_s$ (kN/m <sup>3</sup> )	26.68	1913/2-76	PTI-01.04
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063mm - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n = d_{60}/d_{10}$	19.61 62.78 17.61 0.00 0.00	SR EN 14688	PTI-01.07
5.	Plasticitate - indice de plasticitate $I_p$ - indice de consistenta $I_c$ - limita inferioara de plasticitate $W_p$ % - limita superioara de plasticitate $W_L$ % - indicele de lichiditate $I_L$	27.82 0.62 18.71 46.53 -	1913/4-86	PTI-01.06
6.	Umflare libera $U_L$ %	120	1913/12-88	PTI-01.09
7.	Continut de humus (%)	-	7107/1-76	PTI-01.02
8	Greutatea volumica uscata $\gamma_d$ (kN/m <sup>3</sup> )	15.76	1913/3-76	
9	Porozitate n (%)	40.81	1913/3-76	
10	Indicele porilor e	0.69	1913/3-76	
11	Grad de umiditate Sr (%)	1.00	1913/1-82	
12	Modul de deformatie edometric $M_{70-100}$ (kPa)		8942/1-89	PTI-01.15
13	Unghiu de frecare $\phi_u$ (grade)		8942/2-82	PTI-01.13
14	Coeziunea cu (kPa)		8942/2-82	PTI-01.13

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Sef Profil  
 ing. Lucian Barna

Sef Laborator  
 ing. Lucian Barna



S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L  
 LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII  
 str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca  
 nr. Aut . 3920/20.10.2022 emisa de I.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 83 Data 9 02 2023

Beneficiar:	DARABUS STEFAN VASILE
Amplasament:	str Vasile Lucaciu nr. 24 BM/MM
Foraj:	F1
Nr proba:	pr 2
Adancimea:	3.00 m
Denumirea probelor:	Pietris cu nisip si bolovanis
Data prelevării probelor:	19 01 2023
Data receptiei probelor:	19 01 2023

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	STAS	Procedura
1	Umiditate naturala W (%)	11.48	1913/1-82	PTI-01.03
2	Greutate volumica aparenta $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )		1913/3-76	PTI-01.05
3	Greutate specifica absoluta $\gamma_a$ (kN/m <sup>3</sup> )	25.70	1913/2-76	PTI-01.04
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063mm - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n = d_{60}/d_{10}$	0.00 0.00 46.45 45.71 7.84	SR EN 14688	PTI-01.07
5.	Plasticitate - indice de plasticitate $I_p$ - indice de consistenta $I_c$ - limita inferioara de plasticitate $W_p$ % - limita superioara de plasticitate $W_L$ % - indicele de lichiditate $I_L$		1913/4-86	PTI-01.06
6.	Umfflare libera $U_L$ %		1913/12-88	PTI-01.09
7.	Continut de humus (%)		7107/1-76	PTI-01.02
8	Greutatea volumica uscata $\gamma_d$ (kN/m <sup>3</sup> )		1913/3-76	
9	Porozitate n (%)		1913/3-76	
10	Indicele porilor e		1913/3-76	
11	Grad de umiditate Sr (%)		1913/1-82	
12	Modul de deformatie edometric $M_{70-100}$ (kPa)		8942/1-89	PTI-01.15
13	Unghiu de frecare $\phi_u$ (grade)		8942/2-82	PTI-01.13
14	Coeziunea $c_u$ (kPa)		8942/2-82	PTI-01.13

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eşantionul supus încercăril, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Sef Profil  
 ing. Lucian Barna

Sef Laborator  
 ing. Lucian Barna



S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L  
 LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII  
 str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca  
 nr. Aut . 3920/20.10.2022 emisa de I.S.C. Cluj


### RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOMETRICA

RAPORT DE INCERCARE Nr. 82 Data 9 10 2023

Beneficiar:  
 Amplasament:  
 Foraj:  
 Adancimea:  
 Nr proba:  
 Denumirea probelor:  
 Data prelevării probelor:  
 Data receptiei probelor:

DARABUS STEFAN VASILE  
 str Vasile Lucaciu nr. 24 BM/MM  
 F1  
 1.50 m  
 pr1  
 praf argilos  
 19 01 2023  
 19 01 2023

diametrul d	%<d
31.00	100.00
25.00	100.00
16.00	100.00
12.50	100.00
8.00	100.00
5.00	100.00
2.00	100.00
1.00	100.00
0.50	100.00
0.25	100.00
0.10	100.00
0.058	82.39
0.0419	78.91
0.0301	76.38
0.0219	71.95
0.0162	63.73
0.0122	56.77
0.0090	47.60
0.0067	38.43
0.0049	30.68
0.0036	21.51
0.0021	19.61
0.0018	17.40



Tip pamant	(Dmm)	Procente (%)	
argila	CI	d<0.002	19.61
praf fin	FSi	0.002<d<0.0063	11.07
praf mijlociu	MSi	0.0063<d<0.02	41.27
praf mare	CSi	0.02<d<0.063	10.44
nisip fin	FSa	0.063<d<0.2	17.61
nisip mijlociu	MSa	0.2<d<0.63	0.00
nisip mare	CSa	0.63<d<2	0.00
pietris mic	FGr	2<d<6.3	0.00
pietris mijlociu	MGr	6.3<d<20	0.00
pietris mare	Cgr	20<d<63	0.00
Bolovanis	Co	63<d<200	0.00
Blocuri	Bo	200<d<630	0.00

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului .
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Sef Profil  
 ing. Lucian Barna

Sef Laborator  
 ing. Lucian Barna



S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L  
 LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII  
 str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca  
 nr. Aut . 3920/20.10.2022 emisa de I.S.C. Cluj

#### DETERMINAREA GRANULOMETRICĂ


#### RAPORT DE INCERCARE Nr. 83 Data 9 02 2023

Beneficiar:  
 Amplasament:  
 Nr.contract:  
 Foraj:  
 Nr proba:  
 Adancimea:  
 Denumirea probelor:  
 Data prelevării probelor:  
 Data receptiei probelor:

DARABUS STEFAN VASILE  
 str Vasile Lucaciu nr. 24 BM/MM

F1  
 pr 2  
 3.00 m  
 Pietris cu nisip si bolovanis  
 19 01 2023  
 19 01 2023

diametrul d	%<d
630.00	100.00
200.00	100.00
63.00	92.16
20.00	81.27
10.00	71.29
6.30	63.13
2.00	46.45
1.00	14.91
0.63	9.15
0.20	4.69
0.10	1.14
0.000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00



Tip pamant	(dmm)	Procenta (%)	
argila	CI	d<0.002	0.00
praf fin	FSi	0.002<d<0.0063	0.00
praf mijlociu	MSi	0.0063<d<0.02	0.00
praf mare	CSi	0.02<d<0.063	0.00
nisip fin	FSa	0.063<d<0.2	4.69
nisip mijlociu	MSa	0.2<d<0.63	4.46
nisip mare	CSa	0.63<d<2	37.30
pietris mic	FGr	2<d<6.3	16.68
pietris mijlociu	MGr	6.3<d<20	18.14
pietris mare	CGr	20<d<63	10.89
Bolovanis	Co	63<d<200	7.84
Blocuri	Bo	200<d<630	0.00

- 1.Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- 2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- 3.Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului .
- 4.Prezentul raport conține 2 pagini.

Sef Profil  
 ing. Lucian Barna

Sef Laborator  
 ing. Lucian Barna



C.U.

CERTIFICAT DE URBANISM

DEMOLARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE

- AMPLASARE IMOBILI STUDIAT



DESENATOR:	DASABU STEFAN/AVASILE	PROIECT NR:	48/2022
STAF:	Archit. nr. 892, Baia Mare, Maramures	DETINUTOR:	U.B.I.
TEHNIC OFIC:	2022	LOCUA:	C.U.
DEMONSARE CONSTRUIRE LOCUA:	H.R. Baia Mare, str. V. Lupulescu, nr. 24, jud. Maramures	DETINUTOR:	U.B.I.
TOATA PLANUA:	TOATA PLANUA	POZE:	-
PLAN DE INTRADAR:	PLAN DE INTRADAR	FGM/AT:	2022

LEGENDA:



CERTIFICAT DE URBANISM

C.U.

DEMOLARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE



INDICI URBANISTICI EXISTENTI

S teren: 655 m<sup>2</sup>

S construita: 153m<sup>2</sup> + 67m<sup>2</sup> = 220m<sup>2</sup>

S construita desfasurata: 153m<sup>2</sup> + 67m<sup>2</sup> = 220m<sup>2</sup>

P.O.T. = 33.58 %


C.U.T. = 0.335

acces auto / piedonal

limita proprietatii imobiliare

- constructie propusa spre demolare
- constructie vacanta
- constructie noua

NOTA: Se va realiza faza de la strada Vasile Lucaciu a constat din C.1  
datorica aceasta se instala in catalogul co-structurilor cu valoare ambientala



LEGENDA:



Generat de: Proiectul este prezentat la proiectanta S.C. 9.0 OPTIUNE S.R.L. si nu poate fi folosit fara permisul sau sau fara autorizare.

PROIECT NR: 18\_2022  
C.U.: DEMOLARE SI CONSTRUIRE LOCUINTA  
str. Vasile Lucaciu nr. 10, Baia Mare, jud. Maramures  
TITLU FINANSA: PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT

**C.U.**

CERTIFICAT DE URBANISM

DECLARAȚIE SI CONSTRUCȚIE LOCUINTE




INCLUIRĂ/ANEXE EXISTENTE

S. înalt. fuz. m.  
S. stradă. 36/ter  
S. stradă. 36/ter  
P.O.T. = 50,00 %  
C.U.T. = 1,36

**LEGENDA**

- terenuri cu construcții
- terenuri cu servicii de comunicații
- terenuri cu infrastructură și sănătate
- terenuri cu rezervații naturale
- terenuri cu rezervații arheologice



  
**NR. 07796**  
**GALNEANU E. ECATERINA**  
**M.D.L.P.L ROMANIA**  
**CERTIFICAT DE URBANISM**  
**NR. 07796**  
**GALNEANU E. ECATERINA**  
**M.D.L.P.L ROMANIA**  
**CERTIFICAT DE URBANISM**